

施工状況写真(令和 5年 10月 1日～ 撮影)

①断面修復工(ハツリ状況)



②断面修復工(吹付け状況)



③断面修復工(左官状況)



施工状況写真(令和 5年 10月 1日～ 撮影)

④漏水補修工(注入状況)



⑤漏水補修工(注入状況)



⑥使用材料搬入状況

