

境川における災害時の行政連携について

平成25年10月16日、台風26号により増水した境川に女性が誤って転落し、警察消防などの懸命の救助に拘わらず死亡されるという痛ましい事故が発生しました。

この事故後、当事務所では、河川の緊急安全点検を実施するとともに、地元の町田市、相模原市、大和市に協力を要請し、防災無線による河川の危険のアナウンスや、消防車による巡回監視を実施しました。

平成26年3月6日には、町田市、相模原市、大和市、及び消防庁との災害時の行政連携を一層強化するための連携会議を催し、河川増水時の一層の連携強化について話し合いました。

今後とも都民の皆様が安心して河川を利用していただけるための取り組みを強化していきます。



進入禁止柵の点検の様子



防災行政無線(町田市中町)



管理用通路の点検の様子



連携会議の様子