

門型標識等個別施設計画

令和5年2月

東京都建設局道路管理部保全課

— 目 次 —

第1章 はじめに

| | | |
|-----|--------------------------|-----|
| 1-1 | 背景 | P 1 |
| 1-2 | メンテナンスサイクルの基本的な考え方 | P 2 |
| 1-3 | 門型標識等の現状と課題 | P 3 |

第2章 本編

| | | |
|-----|--------------------|-----|
| 2-1 | 対象施設 | P 5 |
| 2-2 | 計画期間 | P 5 |
| 2-3 | 施設の状態 | P 5 |
| 2-4 | 対策に必要な施設・対策内容..... | P 6 |
| 2-5 | 対策の実施時期・優先順位..... | P 6 |
| 2-6 | 対策費用 | P 6 |
| 2-7 | 新技術等の活用 | P 6 |

別紙 門型標識等個別施設計画（一覧及び修繕措置計画）

第1章 はじめに

1-1 背景

平成25年11月に国や地方公共団体等がインフラの戦略的な維持管理・更新に取り組むための「インフラ長寿命化基本計画」を政府（インフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議）が決定した。これにより地方公共団体においても、インフラの維持管理・更新等を着実に推進するための中期的な取組の方向性を明らかにする「インフラ長寿命化計画（行動計画）」および、個別施設毎の具体の対応方針を定める「個別施設毎の長寿命化計画（個別施設計画）」の策定が求められている。

東京都では、インフラ長寿命化計画として、平成29年2月に「都有施設等総合管理方針」を策定し、都有施設の総合的かつ計画的な管理を推進している。

本計画は、都有施設等総合管理方針に基づき、都の管理する門型標識等（以下「管理門型標識」という）の維持管理・更新について、点検・診断の結果を踏まえた具体の対応方針を定める個別施設計画として位置付けられるものである。




図1 インフラ長寿命化計画の体系

1-2 メンテナンスサイクルの基本的な考え方

平成24年12月の笹子トンネル天井板落下事故を契機として、平成25年に道路法が改正され、トンネル等において5年に1回の頻度で近接目視による点検を実施することが義務化された。

さらに、「道路の老朽化対策の本格実施に関する提言」（平成26年4月）により、メンテナンスサイクルを持続的に回すよう取り組むべきと提言された。




図2 メンテナンスサイクル

これらを踏まえて、門型標識等定期点検要領（平成31年2月国土交通省 道路局）に基づき、5年に1回の頻度で、近接目視による点検を実施し、健全性（表1）を4段階で診断して構造物の状態を把握していく。

その後、点検・診断結果に基づき必要な措置を適切な時期に着実かつ効率的・効果的に講じ、点検結果と共に記録してメンテナンスサイクルを回すことで一般交通の安全を確保する。

表1 健全性の判定区分

| 区分 | | 状態 |
|-----|--------|--|
| I | 健全 | 構造物の機能に支障が生じていない状態。 |
| II | 予防保全段階 | 構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。 |
| III | 早期措置段階 | 構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。 |
| IV | 緊急措置段階 | 構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。 |

1-3 門型標識等の現状と課題

東京都建設局は172基（令和5年2月現在）の門型標識等を管理しており、年度別の設置数は図3のとおりである。年間で概ね2基、最大で8基を設置している。

なお、設置年の不明な施設は集計から除外している。




図3 管理門型標識の年次分布

管理門型標識等の建設後の経過年数割合を図4に示す。建設後30年以上経過している標識は全体の18%、建設後20年以上30年未満の標識は全体の35%、建設後10年以上20年未満の標識は全体の29%、建設後10年未満の標識は全体の18%である。




図4 管理門型標識の経過年数割合

建設後50年を超える高齢化した管理門型標識等の年代ごとの割合を図5に示す。2020年度では0%であるが、20年後には約18%、30年後には約53%となり、高齢化が進展していく。このような状況の中、管理門型標識等を常時良好な状態に保つためには、点検・診断の結果に基づき、必要な対策を適切な時期に実施することが重要である。



図5 建設経過年数50年を超える管理門型標識等の割合の変化

第2章 本編

2-1 対象施設

対象施設は、管理門型標識等172基（令和5年2月現在）とする。

2-2 計画期間

5年に1回の定期点検サイクルを踏まえ、点検間隔が明らかとなるよう計画期間は10年とする。なお、点検結果等を踏まえ、適宜、計画を更新する。




図6 計画期間と点検・補修のイメージ

2-3 施設の状態

管理門型標識等172基について、平成29年度～令和3年度に定期点検を実施した。その結果は、判定区分Ⅰ88基、Ⅱ67基、Ⅲ17基、Ⅳ0基、となっている。表2に事務所毎に管理門型標識等の健全性の判定区分を示す。

表2 健全性の診断結果（管理門型標識等）

単位：基

| 事務所名 | 管理数 | 健全性の判定区分 | | | |
|------------|-----|----------|----|----|---|
| | | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ |
| 第一建設事務所 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| 第二建設事務所 | 36 | 18 | 15 | 3 | 0 |
| 第三建設事務所 | 16 | 12 | 1 | 3 | 0 |
| 第四建設事務所 | 31 | 15 | 10 | 6 | 0 |
| 第五建設事務所 | 28 | 22 | 5 | 1 | 0 |
| 第六建設事務所 | 10 | 1 | 7 | 2 | 0 |
| 南多摩東部建設事務所 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 南多摩西部建設事務所 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| 北多摩南部建設事務所 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 北多摩北部建設事務所 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 西多摩建設事務所 | 11 | 3 | 7 | 1 | 0 |
| 全事務所 | 172 | 88 | 67 | 17 | 0 |

2-4 対策の必要な施設・対策内容

健全性の判定区分がⅢの管理門型標識等17基について、補修等の必要な措置を講じる。

2-5 対策の実施時期・優先順位

対策の実施時期は点検後5年以内とし、対策を実施する優先順位は第三者への影響度等から総合的に判断する。具体的な実施時期は別紙のとおりとする。

2-6 対策費用

管理門型標識等の維持管理に関する費用は、点検・診断の結果に基づき、必要な対策を適切な時期に実施することによりコストの縮減や予算の平準化を図っている。

これにより、30年間で約10億円のコスト縮減効果があると試算された。

2-7 新技術等の活用

補修・補強技術や点検技術は日進月歩で発展している。今後、管理門型標識等の管理を効率的、効果的に進める。国土交通省の新技術情報システム（NETIS）や東京都の新技術情報データベース（NeTIDa）などを活用し、有効な新技術を積極的に取り入れて効率的、効果的な補修、補強、点検及び維持管理を実施し、コスト縮減を図っていく。

| | No. | 管理事務所名 | 施設名 | 路線名 | 設置年 | 経過年数 | 道路幅員 (m) | 点検実施 年度 | 健全性の 判定区分 | 修繕措置計画（着手） | | | | | | | | 修繕措置内容 |
|----|-----|---------|------|---------|------|------|-------------|------------|--------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|
| | | | | | | | | | | R2 年度 | R3 年度 | R4 年度 | R5 年度 | R6 年度 | R7 年度 | R8 年度 | R9 年度 | |
| 1 | 1 | 第一建設事務所 | 道路標識 | 都道10号線 | 1993 | 29 | 34 | R1 | Ⅱ | | | | | 点検 | | | | |
| 2 | 2 | | 道路標識 | 都道301号線 | 1993 | 29 | 22 | R1 | Ⅰ | | | | | 点検 | | | | |
| 3 | 3 | | 道路標識 | 都道304号線 | 不明 | 不明 | 30 | R1 | Ⅱ | | | | | 点検 | | | | |
| 4 | 4 | | 道路標識 | 都道304号線 | 不明 | 不明 | 18 | R1 | Ⅱ | | | | | 点検 | | | | |
| 5 | 5 | | 道路標識 | 都道304号線 | 1995 | 27 | 7 | R1 | Ⅰ | | | | | 点検 | | | | |
| 6 | 6 | | 道路標識 | 都道316号線 | 1987 | 35 | 10 | R1 | Ⅱ | | | | | 点検 | | | | |
| 7 | 7 | | 道路標識 | 都道405号線 | 1993 | 29 | 20 | R1 | Ⅰ | | | | | 点検 | | | | |
| 8 | 8 | | 道路標識 | 都道412号線 | 不明 | 不明 | 15 | R1 | Ⅱ | | | | | 点検 | | | | |
| 9 | 9 | | 道路標識 | 都道416号線 | 1995 | 27 | 20 | R1 | Ⅰ | | | | | 点検 | | | | |
| 10 | 10 | | 道路標識 | 都道418号線 | 1994 | 28 | 24 | R1 | Ⅱ | | | | | 点検 | | | | |
| 11 | 1 | 第二建設事務所 | 道路標識 | 都道3号線 | 不明 | 不明 | 14 | H30 | Ⅱ | | | | 点検 | | | | | |
| 12 | 2 | | 道路標識 | 都道311号線 | 不明 | 不明 | 10 | H30 | Ⅰ | | | | 点検 | | | | | |
| 13 | 3 | | 道路標識 | 都道311号線 | 不明 | 不明 | 26 | H30 | Ⅱ | | | | 点検 | | | | | |
| 14 | 4 | | 道路標識 | 都道311号線 | 2011 | 11 | 32 | H30 | Ⅰ | | | | 点検 | | | | | |
| 15 | 5 | | 道路標識 | 都道311号線 | 2011 | 11 | 26 | H30 | Ⅰ | | | | 点検 | | | | | |
| 16 | 6 | | 道路標識 | 都道311号線 | 不明 | 不明 | 26 | H30 | Ⅰ | | | | 点検 | | | | | |
| 17 | 7 | | 道路標識 | 都道311号線 | 不明 | 不明 | 24 | H30 | Ⅱ | | | | 点検 | | | | | |
| 18 | 8 | | 道路標識 | 都道316号線 | 不明 | 不明 | 110 | H30 | Ⅲ | | | 設計 | 点検・工事 | | | | | 補修 |
| 19 | 9 | | 道路標識 | 都道316号線 | 不明 | 不明 | 21 | H30 | Ⅱ | | | | 点検 | | | | | |
| 20 | 10 | | 道路標識 | 都道316号線 | 不明 | 不明 | 80 | H30 | Ⅱ | | | | 点検 | | | | | |
| 21 | 11 | | 道路標識 | 都道316号線 | 不明 | 不明 | 36 | H30 | Ⅲ | | | 設計 | 点検・工事 | | | | | 補修 |
| 22 | 12 | | 道路標識 | 都道316号線 | 不明 | 不明 | 7 | H30 | Ⅱ | | | | 点検 | | | | | |
| 23 | 13 | | 道路標識 | 都道316号線 | 不明 | 不明 | 80 | H30 | Ⅱ | | | | 点検 | | | | | |
| 24 | 14 | | 道路標識 | 都道316号線 | 1994 | 28 | 40 | H30 | Ⅰ | | | | 点検 | | | | | |
| 25 | 15 | | 道路標識 | 都道317号線 | 不明 | 不明 | 20 | H30 | Ⅱ | | | | 点検 | | | | | |
| 26 | 16 | | 道路標識 | 都道317号線 | 1994 | 28 | 34 | H30 | Ⅱ | | | | 点検 | | | | | |
| 27 | 17 | | 道路標識 | 都道317号線 | 2014 | 8 | 16 | H30 | Ⅰ | | | | 点検 | | | | | |
| 28 | 18 | | 道路標識 | 都道317号線 | 不明 | 不明 | 15 | H30 | Ⅰ | | | | 点検 | | | | | |
| 29 | 19 | | 道路標識 | 都道317号線 | 不明 | 不明 | 20 | H30 | Ⅰ | | | | 点検 | | | | | |
| 30 | 20 | | 道路標識 | 都道317号線 | 2014 | 8 | 14 | H30 | Ⅰ | | | | 点検 | | | | | |
| 31 | 21 | | 道路標識 | 都道317号線 | 不明 | 不明 | 24 | H30 | Ⅰ | | | | 点検 | | | | | |
| 32 | 22 | | 道路標識 | 都道317号線 | 不明 | 不明 | 26 | H30 | Ⅰ | | | | 点検 | | | | | |
| 33 | 23 | | 道路標識 | 都道317号線 | 不明 | 不明 | 25 | H30 | Ⅰ | | | | 点検 | | | | | |
| 34 | 24 | | 道路標識 | 都道317号線 | 2010 | 12 | 13 | H30 | Ⅰ | | | | 点検 | | | | | |
| 35 | 25 | | 道路標識 | 都道317号線 | 2010 | 12 | 13 | H30 | Ⅰ | | | | 点検 | | | | | |
| 36 | 26 | | 道路標識 | 都道317号線 | 2015 | 7 | 16 | H30 | Ⅰ | | | | 点検 | | | | | |
| 37 | 27 | | 道路標識 | 都道317号線 | 2016 | 6 | 12 | H30 | Ⅰ | | | | 点検 | | | | | |
| 38 | 28 | | 道路標識 | 都道318号線 | 1988 | 34 | 26 | H30 | Ⅱ | | | | 点検 | | | | | |
| 39 | 29 | | 道路標識 | 都道318号線 | 2001 | 21 | 70 | H30 | Ⅱ | | | | 点検 | | | | | |
| 40 | 30 | | 道路標識 | 都道318号線 | 1986 | 36 | 26 | H30 | Ⅰ | | | | 点検 | | | | | |
| 41 | 31 | | 道路標識 | 都道318号線 | 1997 | 25 | 24 | H30 | Ⅲ | | | 設計 | 点検・工事 | | | | | 補修 |
| 42 | 32 | | 道路標識 | 都道318号線 | 不明 | 不明 | 17 | H30 | Ⅱ | | | | 点検 | | | | | |
| 43 | 33 | | 道路標識 | 都道318号線 | 不明 | 不明 | 36 | H30 | Ⅱ | | | | 点検 | | | | | |
| 44 | 34 | | 道路標識 | 都道413号線 | 1994 | 28 | 26 | H30 | Ⅱ | | | | 点検 | | | | | |
| 45 | 35 | | 道路標識 | 都道413号線 | 不明 | 不明 | 32 | H30 | Ⅰ | | | | 点検 | | | | | |
| 46 | 36 | | 道路標識 | 都道421号線 | 不明 | 不明 | 32 | H30 | Ⅱ | | | | 点検 | | | | | |
| 47 | 1 | 第三建設事務所 | 道路標識 | 都道4号線 | 2001 | 21 | 40 | R2 | Ⅰ | 点検 | | | | | 点検 | | | |
| 48 | 2 | | 道路標識 | 都道4号線 | 1996 | 26 | 28 | R2 | Ⅰ | 点検 | | | | | 点検 | | | |
| 49 | 3 | | 道路標識 | 都道14号線 | 不明 | 不明 | 50 | R2 | Ⅲ | 点検 | | | | | 設計・点検 | | | 撤去 |
| 50 | 4 | | 道路標識 | 都道302号線 | 1993 | 29 | 30 | R2 | Ⅱ | 点検 | | | | | 点検 | | | |
| 51 | 5 | | 道路標識 | 都道311号線 | 1997 | 25 | 26 | R2 | Ⅰ | 点検 | | | | | 点検 | | | |
| 52 | 6 | | 道路標識 | 都道311号線 | 不明 | 不明 | 32 | R2 | Ⅲ | 点検 | | | 設計 | 工事 | 点検 | | | 撤去・新設 |
| 53 | 7 | | 道路標識 | 都道311号線 | 不明 | 不明 | 32 | R2 | Ⅲ | 点検 | | | 設計 | 工事 | 点検 | | | 撤去・新設 |
| 54 | 8 | | 道路標識 | 都道311号線 | 不明 | 不明 | 20 | R2 | Ⅰ | 点検 | | | | | 点検 | | | |
| 55 | 9 | | 道路標識 | 都道317号線 | 2012 | 10 | 40 | R2 | Ⅰ | 点検 | | | | | 点検 | | | |
| 56 | 10 | | 道路標識 | 都道317号線 | 2012 | 10 | 40 | R2 | Ⅰ | 点検 | | | | | 点検 | | | |
| 57 | 11 | | 道路標識 | 都道317号線 | 2012 | 10 | 38 | R2 | Ⅰ | 点検 | | | | | 点検 | | | |
| 58 | 12 | | 道路標識 | 都道317号線 | 2012 | 10 | 18 | R2 | Ⅰ | 点検 | | | | | 点検 | | | |

| | No. | 管理事務所名 | 施設名 | 路線名 | 設置年 | 経過年数 | 道路幅員 (m) | 点検実施 年度 | 健全性の 判定区分 | 修繕措置計画（着手） | | | | | | | | 修繕措置内容 |
|-----|-----|---------|----------|---------|------|------|-------------|------------|--------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | | | | | | | R2 年度 | R3 年度 | R4 年度 | R5 年度 | R6 年度 | R7 年度 | R8 年度 | R9 年度 | |
| 59 | 13 | 第三建設事務所 | 道路標識 | 都道317号線 | 2012 | 10 | 40 | R2 | I | 点検 | | | | | 点検 | | | |
| 60 | 14 | | 道路標識 | 都道317号線 | 2012 | 10 | 20 | R2 | I | 点検 | | | | | 点検 | | | |
| 61 | 15 | | 道路標識 | 都道318号線 | 不明 | 不明 | 25 | R2 | I | 点検 | | | | | 点検 | | | |
| 62 | 16 | | 道路標識 | 都道405号線 | 不明 | 不明 | 25 | R2 | I | 点検 | | | | | 点検 | | | |
| 63 | 1 | 第四建設事務所 | 道路標識 | 都道4号線 | 1998 | 24 | 20 | R2 | I | 点検 | | | | | 点検 | | | |
| 64 | 2 | | 道路標識 | 都道4号線 | 不明 | 不明 | 8 | R2 | I | 点検 | | | | | 点検 | | | |
| 65 | 3 | | 道路標識 | 都道8号線 | 不明 | 不明 | 26 | R2 | II | 点検 | | | | | 点検 | | | |
| 66 | 4 | | 道路標識 | 都道8号線 | 2008 | 14 | 26 | R2 | III | 点検 | | | 設計 | 工事 | 点検 | | | 補修 |
| 67 | 5 | | 道路標識 | 都道8号線 | 1997 | 25 | 24 | R2 | I | 点検 | | | | | 点検 | | | |
| 68 | 6 | | 道路標識 | 都道8号線 | 不明 | 不明 | 26 | R2 | I | 点検 | | | | | 点検 | | | |
| 69 | 7 | | 道路標識 | 都道24号線 | 不明 | 不明 | 30 | R2 | I | 点検 | | | | | 点検 | | | |
| 70 | 8 | | 道路標識 | 都道24号線 | 不明 | 不明 | 46 | R2 | III | 点検 | | | 設計 | 工事 | 点検 | | | 補修 |
| 71 | 9 | | 道路標識 | 都道24号線 | 不明 | 不明 | 30 | R2 | II | 点検 | | | | | 点検 | | | |
| 72 | 10 | | 道路標識 | 都道305号線 | 1995 | 27 | 22 | R2 | I | 点検 | | | | | 点検 | | | |
| 73 | 11 | | 道路情報提供装置 | 都道311号線 | 不明 | 不明 | 23 | R2 | II | 点検 | | | | | 点検 | | | |
| 74 | 12 | | 道路標識 | 都道311号線 | 2003 | 19 | 36 | R2 | I | 点検 | | | | | 点検 | | | |
| 75 | 13 | | 道路標識 | 都道317号線 | 2010 | 12 | 40 | R2 | I | 点検 | | | | | 点検 | | | |
| 76 | 14 | | 道路標識 | 都道317号線 | 2012 | 10 | 40 | R2 | I | 点検 | | | | | 点検 | | | |
| 77 | 15 | | 道路標識 | 都道317号線 | 不明 | 不明 | 40 | R2 | I | 点検 | | | | | 点検 | | | |
| 78 | 16 | | 道路標識 | 都道317号線 | 不明 | 不明 | 40 | R2 | III | 点検 | | | 設計 | 工事 | 点検 | | | 補修 |
| 79 | 17 | | 道路標識 | 都道317号線 | 1986 | 36 | 40 | R2 | III | 点検 | | | 設計 | 工事 | 点検 | | | 補修 |
| 80 | 18 | | 道路標識 | 都道317号線 | 1994 | 28 | 40 | R2 | I | 点検 | | | | | 点検 | | | |
| 81 | 19 | | 道路標識 | 都道318号線 | 2007 | 15 | 24 | R2 | II | 点検 | | | | | 点検 | | | |
| 82 | 20 | | 道路標識 | 都道435号線 | 1994 | 28 | 38 | R2 | I | 点検 | | | | | 点検 | | | |
| 83 | 21 | | 道路情報提供装置 | 都道441号線 | 1997 | 25 | 15 | R2 | I | 点検 | | | | | 点検 | | | |
| 84 | 22 | | 道路標識 | 都道443号線 | 不明 | 不明 | 25 | R2 | III | 点検 | | | 設計 | 工事 | 点検 | | | 補修 |
| 85 | 23 | | 道路標識 | 都道443号線 | 1997 | 25 | 42 | R2 | II | 点検 | | | | | 点検 | | | |
| 86 | 24 | | 道路標識 | 都道443号線 | 2011 | 11 | 13 | R2 | I | 点検 | | | | | 点検 | | | |
| 87 | 25 | | 道路標識 | 都道446号線 | 2007 | 15 | 36 | R2 | II | 点検 | | | | | 点検 | | | |
| 88 | 26 | | 道路標識 | 都道446号線 | 不明 | 不明 | 36 | R2 | I | 点検 | | | | | 点検 | | | |
| 89 | 27 | | 道路標識 | 都道446号線 | 1996 | 26 | 26 | R2 | II | 点検 | | | | | 点検 | | | |
| 90 | 28 | | 道路標識 | 都道447号線 | 不明 | 不明 | 30 | R2 | II | 点検 | | | | | 点検 | | | |
| 91 | 29 | | 道路標識 | 都道447号線 | 不明 | 不明 | 36 | R2 | III | 点検 | | | 設計 | 工事 | 点検 | | | 補修 |
| 92 | 30 | | 道路標識 | 都道447号線 | 不明 | 不明 | 19 | R2 | II | 点検 | | | | | 点検 | | | |
| 93 | 31 | | 道路標識 | 都道447号線 | 不明 | 不明 | 32 | R2 | II | 点検 | | | | | 点検 | | | |
| 94 | 1 | 第五建設事務所 | 道路標識 | 都道10号線 | 不明 | 不明 | 11 | R3 | I | | 点検 | | | | | 点検 | | |
| 95 | 2 | | 道路標識 | 都道10号線 | 不明 | 不明 | 11 | R3 | I | | 点検 | | | | | 点検 | | |
| 96 | 3 | | 道路標識 | 都道10号線 | 不明 | 不明 | 8 | R3 | II | | 点検 | | | | | 点検 | | |
| 97 | 4 | | 道路標識 | 都道10号線 | 不明 | 不明 | 8 | R3 | I | | 点検 | | | | | 点検 | | |
| 98 | 5 | | 道路標識 | 都道50号線 | 不明 | 不明 | 9 | R3 | I | | 点検 | | | | | 点検 | | |
| 99 | 6 | | 道路標識 | 都道50号線 | 不明 | 不明 | 17 | R3 | I | | 点検 | | | | | 点検 | | |
| 100 | 7 | | 道路標識 | 都道50号線 | 不明 | 不明 | 16 | R3 | I | | 点検 | | | | | 点検 | | |
| 101 | 8 | | 道路標識 | 都道304号線 | 不明 | 不明 | 27 | R3 | II | | 点検 | | | | | 点検 | | |
| 102 | 9 | | 道路標識 | 都道304号線 | 不明 | 不明 | 38 | R3 | I | | 点検 | | | | | 点検 | | |
| 103 | 10 | | 道路標識 | 都道304号線 | 2007 | 15 | 39 | R3 | I | | 点検 | | | | | 点検 | | |
| 104 | 11 | | 道路標識 | 都道304号線 | 2008 | 14 | 39 | R3 | I | | 点検 | | | | | 点検 | | |
| 105 | 12 | | 道路標識 | 都道304号線 | 2008 | 14 | 38 | R3 | I | | 点検 | | | | | 点検 | | |
| 106 | 13 | | 道路標識 | 都道304号線 | 1997 | 25 | 16 | R3 | I | | 点検 | | | | | 点検 | | |
| 107 | 14 | | 道路標識 | 都道304号線 | 2007 | 15 | 28 | R3 | I | | 点検 | | | | | 点検 | | |
| 108 | 15 | | 道路標識 | 都道306号線 | 不明 | 不明 | 16 | R3 | I | | 点検 | | | | | 点検 | | |
| 109 | 16 | | 道路標識 | 都道308号線 | 不明 | 不明 | 10 | R3 | II | | 点検 | | | | | 点検 | | |
| 110 | 17 | | 道路標識 | 都道315号線 | 不明 | 不明 | 7 | R3 | I | | 点検 | | | | | 点検 | | |
| 111 | 18 | | 道路標識 | 都道315号線 | 不明 | 不明 | 7 | R3 | I | | 点検 | | | | | 点検 | | |
| 112 | 19 | | 道路標識 | 都道318号線 | 不明 | 不明 | 40 | R3 | III | 協議 | 点検 | | | | | 点検 | | 管理：交通管理者 |
| 113 | 20 | | 道路標識 | 都道318号線 | 不明 | 不明 | 35 | R3 | II | | 点検 | | | | | 点検 | | |
| 114 | 21 | | 道路標識 | 都道318号線 | 不明 | 不明 | 37 | R3 | I | | 点検 | | | | | 点検 | | |
| 115 | 22 | | 道路標識 | 都道318号線 | 不明 | 不明 | 21 | R3 | I | | 点検 | | | | | 点検 | | |
| 116 | 23 | | 道路標識 | 都道319号線 | 2009 | 13 | 12 | R3 | I | | 点検 | | | | | 点検 | | |

門型標識等個別施設計画（一覧及び修繕措置計画）

(令和5年2月現在)

| No. | 管理事務所名 | 施設名 | 路線名 | 設置年 | 経過年数 | 道路幅員 (m) | 点検実施 年度 | 健全性の 判定区分 | 修繕措置計画（着手） | | | | | | | | 修繕措置内容 |
|-----|------------|----------|---------|------|------|-------------|------------|--------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|
| | | | | | | | | | R2 年度 | R3 年度 | R4 年度 | R5 年度 | R6 年度 | R7 年度 | R8 年度 | R9 年度 | |
| 24 | 第五建設事務所 | 道路標識 | 都道319号線 | 不明 | 不明 | 28 | R3 | I | | 点検 | | | | | 点検 | | |
| 25 | | 道路標識 | 都道450号線 | 2003 | 19 | 29 | R3 | I | | 点検 | | | | | 点検 | | |
| 26 | | 道路標識 | 都道475号線 | 不明 | 不明 | 16 | R3 | I | | 点検 | | | | | 点検 | | |
| 27 | | 道路標識 | 都道475号線 | 不明 | 不明 | 11 | R3 | I | | 点検 | | | | | 点検 | | |
| 28 | | 道路標識 | 都道475号線 | 不明 | 不明 | 13 | R3 | Ⅱ | | 点検 | | | | | 点検 | | |
| 1 | 第六建設事務所 | 道路標識 | 国道122号 | 不明 | 不明 | 35 | R3 | Ⅱ | | 点検 | | | | | 点検 | | |
| 2 | | 道路標識 | 国道122号 | 不明 | 不明 | 29 | R3 | Ⅱ | | 点検 | | | | | 点検 | | |
| 3 | | 道路標識 | 都道58号線 | 不明 | 不明 | 33 | R3 | I | | 点検 | | | | | 点検 | | |
| 4 | | 道路標識 | 都道306号線 | 不明 | 不明 | 37 | R3 | Ⅱ | | 点検 | | | | | 点検 | | |
| 5 | | 道路標識 | 都道317号線 | 不明 | 不明 | 25 | R3 | Ⅲ | | 点検 | | | 設計 | 工事 | 点検 | | 補修 |
| 6 | | 道路標識 | 都道319号線 | 不明 | 不明 | 34 | R3 | Ⅲ | | 点検 | | | 設計 | 工事 | 点検 | | 補修 |
| 7 | | 道路標識 | 都道434号線 | 不明 | 不明 | 30 | R3 | Ⅱ | | 点検 | | | | | 点検 | | |
| 8 | | 道路標識 | 都道461号線 | 不明 | 不明 | 22 | R3 | Ⅱ | | 点検 | | | | | 点検 | | |
| 9 | | 道路標識 | 都道464号線 | 不明 | 不明 | 31 | R3 | Ⅱ | | 点検 | | | | | 点検 | | |
| 10 | | 道路標識 | 都道464号線 | 不明 | 不明 | 30 | R3 | Ⅱ | | 点検 | | | | | 点検 | | |
| 1 | 西多摩建設事務所 | 道路標識 | 都道5号線 | 2002 | 20 | 20 | H29 | I | | | 点検 | | | | | 点検 | |
| 2 | | 道路情報提供装置 | 都道5号線 | 1989 | 33 | 18 | H29 | Ⅱ | | | 点検 | | | | | 点検 | |
| 3 | | 道路情報提供装置 | 都道5号線 | 1987 | 35 | 18 | H29 | Ⅱ | | | 点検 | | | | | 点検 | |
| 4 | | 道路情報提供装置 | 都道5号線 | 1990 | 32 | 20 | H29 | Ⅱ | | | 点検 | | | | | 点検 | |
| 5 | | 道路情報提供装置 | 都道7号線 | 1991 | 31 | 22 | H29 | Ⅱ | | | 点検 | | | | | 点検 | |
| 6 | | 道路標識 | 都道29号線 | 2003 | 19 | 15 | H29 | I | | | 点検 | | | | | 点検 | |
| 7 | | 道路情報提供装置 | 都道31号線 | 1992 | 30 | 10 | H29 | I | | | 点検 | | | | | 点検 | |
| 8 | | 道路情報提供装置 | 都道33号線 | 2010 | 12 | 19 | H29 | Ⅱ | | | 点検 | | | | | 点検 | |
| 9 | | 道路標識 | 都道166号線 | 不明 | 不明 | 13 | H29 | Ⅱ | | | 点検 | | | | | 点検 | |
| 10 | | 道路標識 | 都道166号線 | 不明 | 不明 | 12 | H29 | Ⅲ | | | 点検・設計 | 工事 | | | | 点検 | 撤去 |
| 11 | | 道路情報提供装置 | 国道411号線 | 2014 | 8 | 9 | H29 | Ⅱ | | | 点検 | | | | | 点検 | |
| 1 | 南多摩東部建設事務所 | 道路標識 | 都道9号線 | 1996 | 26 | 16 | R1 | Ⅱ | | | | | 点検 | | | | |
| 2 | | 道路標識 | 都道19号線 | 1996 | 26 | 26 | R1 | Ⅱ | | | | | 点検 | | | | |
| 3 | | 道路標識 | 都道20号線 | 1998 | 24 | 32 | R1 | Ⅱ | | | | | 点検 | | | | |
| 4 | | 道路標識 | 都道20号線 | 1997 | 25 | 22 | R1 | I | | | | | 点検 | | | | |
| 5 | | 道路標識 | 都道47号線 | 1997 | 25 | 18 | R1 | Ⅱ | | | | | 点検 | | | | |
| 6 | | 道路標識 | 都道503号線 | 2012 | 10 | 8 | R1 | Ⅱ | | | | | 点検 | | | | |
| 7 | | 道路標識 | 都道503号線 | 2012 | 10 | 8 | R1 | I | | | | | 点検 | | | | |
| 8 | | 道路標識 | 都道503号線 | 2012 | 10 | 8 | R1 | I | | | | | 点検 | | | | |
| 1 | 南多摩西部建設事務所 | 道路標識 | 都道20号線 | 不明 | 不明 | 27 | H29 | I | | | 点検 | | | | | 点検 | |
| 2 | | 道路標識 | 都道20号線 | 不明 | 不明 | 27 | H29 | I | | | 点検 | | | | | 点検 | |
| 3 | | 道路標識 | 都道20号線 | 不明 | 不明 | 27 | H29 | I | | | 点検 | | | | | 点検 | |
| 4 | | 道路標識 | 都道155号線 | 1985 | 37 | 4 | H29 | Ⅱ | | | 点検 | | | | | 点検 | |
| 5 | | 道路標識 | 都道155号線 | 1985 | 37 | 5 | H29 | Ⅱ | | | 点検 | | | | | 点検 | |
| 6 | | 道路標識 | 都道155号線 | 1985 | 37 | 8 | H29 | Ⅱ | | | 点検 | | | | | 点検 | |
| 7 | | 道路標識 | 都道155号線 | 1985 | 37 | 8 | H29 | Ⅱ | | | 点検 | | | | | 点検 | |
| 8 | | 道路標識 | 都道158号線 | 不明 | 不明 | 10 | H29 | I | | | 点検 | | | | | 点検 | |
| 9 | | 道路標識 | 都道169号線 | 1998 | 24 | 13 | H29 | I | | | 点検 | | | | | 点検 | |
| 10 | | 道路標識 | 都道187号線 | 不明 | 不明 | 4 | H29 | Ⅱ | | | 点検 | | | | | 点検 | |
| 11 | | 道路標識 | 都道521号線 | 不明 | 不明 | 4 | H29 | Ⅱ | | | 点検 | | | | | 点検 | |
| 1 | 北多摩南部建設事務所 | 道路標識 | 都道4号線 | 1989 | 33 | 24 | R3 | Ⅱ | | 点検 | | | | | 点検 | | |
| 2 | | 道路標識 | 都道4号線 | 2013 | 9 | 16 | R3 | I | | 点検 | | | | | 点検 | | |
| 3 | | 道路標識 | 都道4号線 | 2013 | 9 | 16 | R3 | I | | 点検 | | | | | 点検 | | |
| 4 | | 道路標識 | 都道14号線 | 不明 | 不明 | 36 | R3 | I | | 点検 | | | | | 点検 | | |
| 5 | | 道路標識 | 都道17号線 | 1999 | 23 | 30 | R3 | Ⅱ | | 点検 | | | | | 点検 | | |
| 6 | | 道路標識 | 都道18号線 | 1999 | 23 | 30 | R3 | Ⅱ | | 点検 | | | | | 点検 | | |
| 7 | | 道路標識 | 都道121号線 | 1991 | 31 | 28 | R3 | Ⅲ | | 点検 | | | 設計 | 工事 | 点検 | | 補修 |
| 1 | 北多摩北部建設事務所 | 道路標識 | 都道29号線 | 不明 | 不明 | 20 | R2 | I | 点検 | | | | | 点検 | | | |
| 2 | | 道路情報提供装置 | 都道162号線 | 不明 | 不明 | 10 | R3 | Ⅱ | | 点検 | | | | 点検 | | | |
| 3 | | 道路情報提供装置 | 都道162号線 | 不明 | 不明 | 10 | R3 | Ⅱ | | 点検 | | | | 点検 | | | |
| 4 | | 道路標識 | 都道256号線 | 不明 | 不明 | 15 | R2 | I | 点検 | | | | | 点検 | | | |