

第16回 河川整備計画策定専門家委員会 現場視察報告

開催日：第1回 令和4年10月 6日（木）
第2回 令和4年10月12日（水）

対 象：築地川及び汐留川
神田川流域（亀島川、神田川、善福寺川）

現場視察概要

日時：第1回 令和4年10月6日(木) 午後

第2回 令和4年10月12日(水) 午後

参加委員：第1回 朝日委員、小野委員、土屋委員

第2回 知花委員、平林委員、山田委員



現場視察①

築地川・汐留川(浜離宮恩賜庭園周辺)

①築地川・汐留川の現場視察について(浜離宮恩賜公園周辺)



①大手門橋から下流を望む



②新大橋通りから下流を望む



③海岸通りから下流を望む



④最下流部から浜離宮側を望む



①視察状況 主な説明内容：築地川・汐留川の現状と今後について



説明状況(大手門橋から下流:10月6日)



説明状況(築地川(船中より):10月12日)



説明状況(WATERS竹芝:10月6日)



説明状況(WATERS竹芝:10月12日)

現場視察②

亀島川(亀島川水門周辺)

② 亀島川の現場視察について(亀島川水門周辺)



① 最下流部から上流を望む



② 高橋から下流を望む



③ 亀島橋から上流を望む



④ 霊岸橋から下流を望む



②視察状況 主な説明内容: 亀島川の耐震対策等について



説明状況(亀島川水門下流: 10月6日)



説明状況(亀島川水門(船中より): 10月12日)



説明状況(亀島川水門下流: 10月6日)



視察状況(亀島川水門: 10月12日)



現場視察③
神田川(下流部)

③神田川の現場視察について(下流部)



①隅田川から柳橋を望む



②柳橋から下流を望む



③柳橋から上流を望む



④浅草橋から下流を望む



③視察状況 主な説明内容：神田川における耐震対策等について



説明状況(柳橋上流:10月6日)



視察状況(耐震対策対象区間:10月12日)



視察状況(耐震対策対象区間:10月6日)



視察状況(視察船:10月12日)

現場視察④

善福寺川(善福寺川緑地周辺)

④善福寺川の現場視察について(善福寺川緑地周辺)



①西田橋から下流を望む



②西田橋から上流を望む



③善福寺川緑地 (1)



④善福寺川緑地 (2)



④視察状況 主な説明内容:善福寺川の現状と今後について



説明状況(西田橋:10月6日)



説明状況(西田橋下流:10月12日)



説明状況(西田橋:10月6日)



説明状況(西田橋下流:10月12日)