


# 呑川防潮堤耐震補強工事(その208)


## 施工写真 工事箇所1



①固結工、護岸補強工 施工状況 令和5年10月




②接続鉄筋工



# 呑川防潮堤耐震補強工事(その208)

## 施工写真 工事箇所2




①撮影  
令和5年7月



# 呑川防潮堤耐震補強工事(その208)

## 施工写真 工事箇所3



①より撮影 令和5年7月 施工完了

