

河川流域	区市町村	町丁名	浸水被害										原因	該当年度	
			浸水面積 (ha)	床下 (棟数)	床下 (世帯数)	床上 (棟数)	床上 (世帯数)	半壊 (棟数)	半壊 (世帯数)	全壊 (棟数)	全壊 (世帯数)	合計 (棟数)			合計 (世帯数)
その他	奥多摩町	小留浦	0.16	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2	急傾斜地崩壊	平成3年8月20日
多摩川	奥多摩町	棚沢	0.41	0	0	5	2	0	0	0	0	5	2	内水	平成19年9月6日