

浸水実績図〔小平市〕




凡例

■	平成元年～10年における 浸水実績
■	平成11年における 浸水実績
■	地盤存する建物* (個人住宅を除く)
—	区境界

*地盤存する建物は
平成13年度の都市
計画地の調査による。

この浸水実績図は、東京都が地下空間の浸水対策用に作成した浸水実績図です。
平成元年から平成11年までの浸水実績に、地下空間の所在位置（赤い部分）を重ね合わせています。
地下施設を設置する際には、建物の構造上の配慮を行うなど、浸水被害の防止に努めましょう。



発行元 東京都建設局河川部
発行年月日 平成12年5月

