



# 浸水実績図(新宿駅周辺)



## 凡例

- H18~H22浸水実績
- 地下有建物 ※1
- 地下街
- 河川、水面等
- 行政界
- 鉄道



※1: 個人住宅以外の地下を有する建物  
(平成18・19年度建物現況)

※2: 鉄道は、H23国土数値情報使用